

Wärmetauscher

Inhaltsverzeichnis

- [1 Betrifft](#)
- [2 Frühzeitige Fehlererkennung](#)
- [3 Reperaturanleitung](#)

Wärmetauscher

1 Betrifft

Alle [B4](#) und T89

2 Frühzeitige Fehlererkennung

- Erst süßlicher Kühlwassergeruch im Innenraum
 - lauwarme bis kalte Luft bei Heißstellung
 - schwankende Kühlwassertemperatur
- dann laufend superschnell beschlagene Scheiben mit Filmablagerungen (Regenbogeneffekt bei Gegenlicht)
 - kühlwassertemp. sehr schnell heiß
 - weiterhin lauwarme bis kalte Luft
- zuletzt Kühlwasserverlust
 - Ausgleichbehälter leer
 - Teppich Beifahrerseite leicht feucht
 - Rauchaustritt beim Heizungslüftereinschalten!

3 Reperaturanleitung

Bitte Ergänzen